


ZENDURE


Zendure X5

USBハブ搭載PDモバイルバッテリー

取扱説明書



製品紹介




電源残量確認

電源ボタンを押すと、LEDインジケータに現在の電源残量が表示されます。

<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	0%
<div><div><div></div></div><div></div><div></div><div></div></div>	≤5%
<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	6%~25%
<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	26%~50%
<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	51%~75%
<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	76%~100%


デバイスに充電する

① USB-Aポートでデバイスに充電します




X5に充電用ケーブルを接続すると充電が始まります。充電中はLEDが点灯し、残量を示します。

② USB-C PDポートからデバイスに充電します




USB-C充電/同期ケーブルでX5のUSB-Cポートからお持ちのデバイスに接続してください。
デバイスが充電されている時はLEDで充電残量を示します。
PCがモバイルバッテリーを充電してしまう時は電源ボタンを3秒間長押ししてください。
出力方向を変更することが可能です。

USB Hubモード



USB-CポートからケーブルでPCのUSB-Cポートに接続してください。
電源ボタンをダブルクリックすると、X5はUSBハブモードに切り替わります。もう一度ダブルクリックすると、USBハブモードがオフになります。


X-Chargeモード



ウェアラブルデバイス等の低電力デバイスをX5のUSB-Aポートに接続してください。
ダブルクリックすると、X5は低電力用のx-chargeモードに切り替わります。
スマートウォッチやbluetoothイヤホンなどのほとんどの製品を充電することが可能です。
再度、ダブルクリックするとx-chargeモードが解除されます。

使用しない時はx-chargeモードを解除するようにしてください。

X5への充電



USB-C充電ケーブルで電源のACアダプタからX5のUSB-Cポートに接続します。
充電中はLEDが点滅し、充電残量を示します。


仕様

品番	ZDPX5PD
バッテリー	高品質リチウム電池
容量	15,000mAh 3.6V/54Wh
入力	USB-C: 5V≒3A, 9V≒3A, 12V≒3A, 15V≒3A, 20V≒2.25A , 45W Max
出力	USB-C: 5V≒3A, 9V≒3A, 12V≒3A, 15V≒3A, 20V≒2.25A , 45W Max USB-A1/2: 5V≒3A, 9V≒2A, 12V≒1.5A, 18W Max (ZEN+2.0) Total Output: 48W Max
USB Hub	USB 3.0, 5Gbps data transfer
サイズ	4.5" x 2.9" x 1.0" 114.5mm x 74mm x 25mm
重さ	10.69oz / 303g

注意事項



最初に使用する前にZendureモバイルバッテリーをフル充電してください。




直射日光を避けて、涼しく乾燥した場所で保管ください。
保管温度：-10℃～35℃；動作温度：0℃～35℃



本製品を水につけたり、濡らさないようにしてください。また水に濡れた場合は使用しないでください。



分解、改造などはしないでください。




付属のケーブルまたは認証ケーブルをご利用ください。



充電中、対象機器の電池が異様に熱くなるなどの異変を感じた場合は、直ちに使用を中止し、弊社までご連絡ください。



有害な化学物質や洗剤で洗浄しないでください。



過熱を防止するために、携帯用バッグ、ポケット、財布など、密閉された環境や換気されていない環境でバッテリーを使用しないでください。



激しい振動、衝撃、輸送時の圧迫を避け、直射日光や雨に濡れる場所におかないでください。



本製品に衝撃を与えないでください。



3歳未満の子供の手の届く場所に保管しないでください。



本製品を廃棄する時は各自治体の指示に従った方法で、正しく廃棄してください。



Zendure USA Inc.
Phone: (800) 219-0960 (US)
Office Hours: Mon - Fri 9:00 - 17:00 PST
Support / Contact: www.zendure.com/support
Website: www.zendure.com

